

# Yeosu Web Contents

2024년 10월 07일 17시 02분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(관문동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(관문동)

2019.03.01 조회수 89 등록자 강용주

공사명 : 여수여고교사리모델링석면해체제거작업공사

주소 : 여수시 관문1길41


해체작업자 : 케이엠이엠씨(주)

측정기관 : (주)에코석면환경연구원

일 시 : 2018.2.6.~2018.2.14., 2018.2.18.~2018.2.20.

작업면적 : 4,168.68㎡

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#) 6.여수여고 교사 리모델링 석면해체제거작업공사석면비산측정결과보고서.pdf (160 hit/ 9.69 MB) ↓[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(국동)

다음글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

# Yeosu Web Contents



여수시