

2021년 1월 여수산단 대정비(신증설)에 따른 연소가스 소각(화염) 안내

여수산단 입주업체 대정비(신증설) 완료 후, 가동시작에 따른 미반응 공정가스 연소를 위한 **플레어스택 화염발생**이 예상되어 주민들에게 알려드립니다.

알림사항

- 공정가동에 따라 소각탑(F/S)에서 **화염/매연/소음** 발생
 - 공정 안전사고예방을 위한 과정으로 가스를 소각하여 환경오염물질 저감을 위한 조치 사항임
 - 1월 중순 주풍은 북서풍/북동풍으로 예상되오니, 상기 **사업장 남쪽 및 인근에 위치한 시민 및 입주업체의 불편이 예상됩니다.**
 - 환경오염 저감 및 주민 불편이 최소화 될 수 있도록 노력하겠습니다.
- ※ 플레어스택(Flare stack) : 공정의 비정상 가동 시 폭발·화재를 예방하기 위한 안전시설물

주요 정비일정

- **여천NCC(주) 제2공장(증설공장) - 화염/매연/소음 : 1. 13. ~ 1. 20. [전남도 관할]**
 - 위치 : 여수산단2로 46-20(월하동)
 - BD#2공정 : BD Plant 신설 / NCC#2공정, BTX#2공정: 정기보수(T/A) 및 수선(Revamping)
 - 연락처 : ☎ (061) 688-6065
- **[주]LG화학 용성공장(화재복구 재가동) - 화염/매연/소음 : 1. 18. ~ 1. 22. [전남도 관할]**
 - 위치 : 여수산단4로 56(중흥동)
 - 연락처 : ☎ (061) 680-1062
- **DL케미컬(주)LHPE공장(증설공장) - 화염/매연/소음 : 1. 18. ~ 1. 21. [전남도 관할]**
 - 위치: 산단중앙로 438(중흥동)
 - 연락처: ☎ (061) 688-6488

정비 예정지



관계기관

전라남도 동부지역본부 환경관리과 (☎061-286-7081~3)
여수시 산단환경관리사업소 산단환경감시팀 (☎061-659-2817~20)