

Yeosu Web Contents

2024년 05월 07일 11시 39분



목차

목차	2
보도자료 - 건설	3
여수시, 웅천 붕괴사고 밤샘 복구작업 실시...추가 붕괴위험 차단	3

보도자료

해명자료

여수시, 웅천 붕괴사고 발생 복구작업 실시...추가 붕괴위험 차단

2022.11.03 조회수 1,015 담당부서 공보담당관 담당자 위혜용 연락처 061-659-3027

토사와 레미콘 교반 타설, 지반 안정화를 위한 보강작업
바닷물 유입차단, 추가 붕괴위험 해소

여수시는 웅천 흙막이벽 붕괴사고 현장에서 밤샘 복구작업을 실시해 바닷물 유입과 추가 붕괴위험을 차단한 상황이라고 밝혔다.

시에 따르면 레미콘 60차와 25톤 덤프트럭 100회차 분량의 토사를 밤새 교반 타설했다.

현재 붕괴지점 되메우기는 완료된 상태로, 공사 현장의 지반안정화를 위해 지속적으로 토사를 투입할 예정이다.

한편, 정기명 여수시장과 박현식 부시장은 사고 발생 후 현장으로 긴급 출동해 주민 대피 및 피해 복구상황을 지휘했다.

시는 관계 부서를 중심으로 11개과 70여명의 직원을 투입해 밤샘 응급복구에 나서는 한편, 인근 상가 4개동의 이용객 100여명을 긴급 대피시켰다. 또한 경찰서, 소방서 등 유관기관과 협조해 인근 도로와 사고현장 주변 통제도 실시했다.

이번 사고 현장에는 여수시, 여수경찰서, 여수소방서 포함 약 200여명의 인원이 긴급 출동한 것으로 알려졌다.

또한 시에서 긴급 점검한 결과 인근 상수도 관로 및 도시가스 배관에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

정기명 시장은 “밤샘 복구작업으로 현재 바닷물 유입과 추가 붕괴위험은 차단한 상황이다. 현재는 공사현장 지반 안정화를 위해 토사를 지속 투입하는 단계로 주민들이 불안해하지 않도록 철저히 확인하겠다”면서 “응급복구 후에는 인근 건물을 포함해 시설물 안전진단과 구조설계 정밀검토를 실시할 계획이다”고 밝혔다.



(<http://www.yeosu.go.kr>)



(<http://www.yeosu.go.kr>)



(<http://www.yeosu.go.kr>)



첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)

-  [1.jpg \(538 hit/ 542.9 KB\)](#)  [미리보기](#)
-  [2.jpg \(531 hit/ 512.5 KB\)](#)  [미리보기](#)
-  [3.jpg \(531 hit/ 480.1 KB\)](#)  [미리보기](#)
-  [5.jpg \(527 hit/ 753.1 KB\)](#)  [미리보기](#)
-  [6.jpg \(532 hit/ 499.0 KB\)](#)  [미리보기](#)

목록

이전글

여수민속전시관, 어린이 토요일교육체험 프로그램 ...

다음글

여수시, 응천 공사현장 흙막이벽 붕괴사고 수습에...

COPYRIGHT © YEOSU-CITY. ALL RIGHTS RESERVED.

Yeosu Web Contents

