

Yeosu Web Contents

2024년 09월 18일 01시 05분



목차

| | |
|------------------|---|
| 목차 | 2 |
| 석면비산농도 측정결과 | 3 |
| 석면비산농도 측정결과(남산동) | 3 |

석면 해체 제거작업의 공개


석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(남산동)

2021.05.27 조회수 4 등록자 배현지

1. 공 사 명: 한국수산자원공단 남해본부 석면해체·제거공사
2. 현장주소: 전라남도 여수시 남산로 60-22 (남산동)
3. 측정기관:(주)더에스
4. 측 정 일: 2021. 5. 16. ~ 2021. 5. 18. (3일간)
5. 작업면적:951.25㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#) 석면해체제거 사업장의 석면 비산측정 결과보고서_한국수산자원공단 남해본부.pdf
(206 hit/ 12.63 MB) ↓[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(광무동)

다음글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

Yeosu Web Contents

