

Yeosu Web Contents

2024년 09월 20일 19시 42분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(낙포동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(낙포동)

2021.06.29 조회수 2 등록자 송요셉

1. 공 사 명: 한국유에스지보랄(주) 여수공장 소성동, 석고장 지붕 석면 해체 · 제거 작업
2. 현장주소: 여수시 낙포단지길 45
3. 측정기관: (주)에이앤환경
4. 측 정 일: 2021. 5. 27.~6.7.
5. 작업면적:7,200㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(Zip)다운로드

SCAN_20210629_193755002_20210629_073004.pdf (138 hit/ 4.06 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(화장동)

다음글

석면비산농도 측정결과(소라면 죽림리)

Yeosu Web Contents

