

Yeosu Web Contents

2024년 09월 13일 14시 40분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(화장동)	3

석면 해체 제거작업의 공개


석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(화장동)

2021.06.30 조회수 1 등록자 배현지

1. 공 사 명: 여수석유화학고 실습실 석면 철거공사
2. 현장주소: 여수시 대동1길 45(화장동, 여수석유화학고등학교)
3. 측정기관:(주)더에스
4. 측 정 일: 2021. 6. 19.
5. 작업면적:211.82㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#) 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 분석 결과_여수석유화학고.pdf (136 hit/
2.33 MB) ↓[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(화장동)

다음글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

Yeosu Web Contents

