

Yeosu Web Contents

2024년 09월 09일 15시 07분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(화장동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(화장동)

2021.07.27 조회수 149 등록자 배현지

1. 공 사 명: 여수시 소호동 522-1 석면 철거공사
2. 현장주소: 전라남도 여수시 소호로 361 (소호동)
3. 측정기관:(주)더에스
4. 측 정 일: 2021. 7. 16. ~ 2021. 7. 18. (3일간)
5. 작업면적: 1,833.41㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(Zip)다운로드

 여수시 소호동 522-1 석면 철거공사_비산측정.pdf (139 hit/ 7.96 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(둔덕동)

다음글

석면비산농도 측정결과(화장동)

Yeosu Web Contents

