

Yeosu Web Contents

2024년 09월 09일 14시 11분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(삼산면 덕촌리)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(삼산면 덕촌리)

2021.08.10 조회수 162 등록자 배현지

1. 공 사 명: 거문중 본관동 석면해체 제거공사
2. 현장주소: 여수시 덕흥1길 30 (삼산면 덕촌리, 거문중학교)
3. 측정기관: (주)더에스
4. 측 정 일: 2021. 7. 30. ~ 2021. 8. 1. (3일간)
5. 작업면적: 795㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(zip)다운로드

 석면비산 측정 결과_거문중.pdf (157 hit/ 11.24 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(소라면 죽림리)

다음글

석면비산농도 측정결과(소라면 죽림리)

Yeosu Web Contents

