

# Yeosu Web Contents

2024년 08월 08일 00시 19분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(소호동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(소호동)

2021.11.16 조회수 155 등록자 배현지

1. 공 사 명: 소제지구 택지개발공사 중 석면철거공사
2. 현장주소: 여수시 소호동 535-5(소호10길 36) 외 15필지
3. 측정기관: (주)대한환경컨설팅
4. 측 정 일: 2021. 11. 13. ~ 2021. 11. 14. (2일간)
5. 작업면적: 2,939.82㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(Zip)다운로드



소제지구 택지개발공사 중 석면철거공사\_11. 13. ~ 11. 14..pdf (229 hit/ 4.89 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(소호동)

다음글

석면비산농도 측정결과(소라면 죽림리)

# Yeosu Web Contents

