

Yeosu Web Contents

2024년 08월 13일 12시 16분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(선원동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(선원동)

2021.11.22 조회수 135 등록자 배현지

1. 공 사 명: 여천전남병원 석면해체 제거공사
2. 현장주소: 여수시 무선로 95 (선원동)
3. 측정기관: (주)대한환경컨설팅
4. 측 정 일: 2021. 5. 1. ~ 2021. 11. 3. (20일간)
5. 작업면적: 4918.89㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(Zip)다운로드



SCAN_20211210_114736659_20211210_113247.pdf (126 hit/ 42.80 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(공화동)

다음글

석면비산농도 측정결과(소호동)

Yeosu Web Contents

