

# Yeosu Web Contents

2024년 08월 14일 06시 18분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(낙포동)	3

석면 해체 제거작업의 공개


석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(낙포동)

2021.12.14 조회수 134 등록자 송요셉

1. 공 사 명: 한국유에스지보랄(주) 여수공장 소성동 및 석고창고 벽체 석면해체·제거 작업
2. 현장주소: 여수시 낙포단지길 45
3. 측정기관: 전남대학교 산학협력단 석면환경센터
4. 측 정 일: 2021. 10. 25.
5. 작업면적: 8,613㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#) 1. 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 분석 결과 보고서(한국유에스지보랄(주)).pdf (277 hit/ 4.66 MB) ↓[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

다음글

석면비산농도 측정결과(중흥동)

# Yeosu Web Contents

