

# Yeosu Web Contents

2024년 08월 11일 23시 40분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(오림동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(오림동)

2022.01.24 조회수 110 등록자 배현지

1. 공 사 명: 여수 오림동 주상복합건물 철거공사 중 석면공사
2. 현장주소: 여수시 오림1길 13-1 일원
3. 측정기관: (주)유원엔지니어링
4. 측정기간: 2022. 1. 7. ~ 2022. 1. 9.
5. 작업면적: 1,406.5㎡
6. 측정결과: 적합(석면배출허용기준 0.01개/㎝³ 미만) 끝.

첨부파일

전체(zip)다운로드



비산측정결과보고\_오림동 주상복합건물 철거공사.pdf (136 hit/ 8.70 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(학동)

다음글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

# Yeosu Web Contents

