

Yeosu Web Contents

2024년 07월 14일 13시 27분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(관문동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(관문동)

2024.04.19 조회수 8 등록자 정재연

- 공 사 명: 여수구봉초 석면해체 제거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 관문동1길 39
- 측정기관: (주)대한석면연구소
- 측정기간: 2024. 1. 26., 2024. 1. 28. ~ 2024. 2. 1.
- 작업면적: 총 면적 1,675.5㎡(천장재)
- 측정결과: 0.001~0.004개/㎥ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

[목록](#)[이전글](#)[석면비산농도 측정결과\(화정면\)](#)[다음글](#)[석면비산농도 측정결과\(국동\)](#)

Yeosu Web Contents

