

Yeosu Web Contents

2024년 05월 08일 15시 56분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(중흥동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(중흥동)

2024.04.24 조회수 5 등록자 정동윤

- 공 사 명: 2024년 국가소유 공공폐수처리시설(서부권) 대수선 중 석면 교체공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 산단중앙로 409
- 측정기관: 사단법인 대한석면환경협회
- 측정기간: 2024. 4. 11.~2024. 4. 15.(5일간)
- 작업면적: 1,239.47㎡(천장재 등)
- 측정결과: 적합(석면배출허용기준 0.01개/㎤)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(미평동)

다음글

석면비산농도 측정결과(화정면)

Yeosu Web Contents



여수시