

Yeosu Web Contents

2024년 07월 25일 22시 32분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(미평동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(미평동)

2024.04.25 조회수 15 등록자 정재연

- 공 사 명: 여수시 미평동 574-6번지 건축물 지정폐기물 철거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 미평동 574-6
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 측정기간: 2024. 4. 23.
- 작업면적: 총 면적 524.71㎡(지붕재305.31㎡, 천장재219.4㎡)
- 측정결과: 0.001~0.002개/㎥ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

다음글

석면비산농도 측정결과(중흥동)

Yeosu Web Contents

