

# Yeosu Web Contents

2024년 07월 22일 01시 26분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(낙포동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(낙포동)

2024.05.08 조회수 14 등록자 정동윤

- 공 사 명: 여수KCC부지 내 제풀창고 E동 외 6개소 지붕슬레이트 해체·제거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 상암로 830-7(낙포동)
- 측정기관: 전남대학교 산학협력단 석면환경센터
- 측정일자: 2024. 5. 2.(목)
- 작업면적: 24,574.6㎡(지붕재)
- 측정결과: 적합(석면배출허용기준 0.01개/㎡이하)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(낙포동-1차)

다음글

석면비산농도 측정결과(미평동)

# Yeosu Web Contents



여수시