

Yeosu Web Contents

2024년 09월 13일 15시 04분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(낙포동-2차)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(낙포동-2차)

2024.06.24 조회수 14 등록자 정동윤

- 공 사 명: 복비공장 석면 해체 및 제거 감리용역
- 현장주소: 전라남도 여수시 여수산단로 1384, 남해화학(주) 복비공장
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 측정기간: 2024. 6. 12.~6. 14.(총 3일간)
- 작업면적: 1,200㎡ 중 400㎡, 2차 철거(지붕재 등)
- 측정결과: 적합(석면배출허용기준 0.01개/㎝³ 이하)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(낙포동-3차)

다음글

석면비산농도 측정결과(낙포동-1차)

Yeosu Web Contents



여수시