

Yeosu Web Contents

2024년 11월 07일 03시 37분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(적량동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(적량동)

2019.10.09 조회수 66 등록자 박모음

공사명 : 촉매기술팀 사무실 등 석면제거작업

주소 : 여수시 여수산단로 918

해체작업자 : 주식회사선진환경석면

측정기관 : (주)대한환경컨설팅

일 시 : 2019. 9. 4. ~9. 30.

작업면적 : 발라이트 399.4㎡

텍스 1918.92㎡

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#) 지에스칼텍스.pdf (138 hit/ 9.27 MB) ↓[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(소라면)

다음글

석면비산농도 측정결과(학동)

Yeosu Web Contents

