

# Yeosu Web Contents

2024년 11월 13일 11시 11분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(학동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(학동)

2021.05.13 조회수 10 등록자 배현지

1. 공 사 명: 롯데하이마트(주) 여천점 석면해체제거공사
2. 현장주소: 전남 여수시 도원로 281 (학동 67-9외 1필지)
3. 측정기관: 한국환경연구원(주)
4. 측 정 일: 2021. 5. 3. ~ 2021. 5. 4. (2일간)
5. 작업면적: 946.1㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(Zip)다운로드

 롯데하이마트(주) 여천점 석면해체공사\_비산측정.pdf (197 hit/ 4.04 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(낙포동)

다음글

석면비산농도 측정결과(소호동)

# Yeosu Web Contents

