

Yeosu Web Contents

2024년 10월 05일 00시 44분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(낙포동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과


석면비산농도 측정결과(낙포동)

2021.05.20 조회수 11 등록자 송요셉

1. 공 사 명: 한국유에스지보랄(주) 여수공장 성형동 석면해체·제거 작업
2. 현장주소: 여수시 낙포단지길 45
3. 측정기관:(주)에이앤환경
4. 측 정 일: 2021. 3. 8.~4.19
5. 작업면적:18,116.8㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

전체(zip)다운로드

 유에스지보랄 여수공장 비산농도측정보고서 결과보고서.pdf (204 hit/ 45.26 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(남산동)

다음글

석면비산농도 측정결과(학동)

Yeosu Web Contents

