

Yeosu Web Contents

2024년 09월 20일 20시 21분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(공화동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(공화동)

2021.12.06 조회수 151 등록자 배현지

1. 공 사 명: 한려지구 도시재생 뉴딜사업 석면 철거공사
2. 현장주소: 여수시 공화북9길 7 등 사업부지 일원
3. 측정기관: 한국안전환경컨설팅(주)
4. 측 정 일: 2021. 10. 29. ~ 2021. 10. 30.
5. 작업면적: 677㎡
6. 측정결과: 적합

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)

한려지구 도시재생 뉴딜사업 석면 철거공사 철거대상 주택 등 13개소 비산측정 결과보고서.pdf (183 hit/ 2.89 MB) ↓

[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(미평동)

다음글

석면비산농도 측정결과(선원동)

Yeosu Web Contents

