

Yeosu Web Contents

2025년 03월 20일 01시 51분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(낙포동-1차)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(낙포동-1차)

2024.05.31 조회수 43

- 공 사 명: 복비공장 석면 해체 및 제거 감리용역
- 현장주소: 전라남도 여수시 여수산단로 1384, 남해화학(주) 복비공장
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 측정기간: 2024. 5. 21.~5. 22., 5. 24.~5. 25.(총 4일간)
- 작업면적: 1,200㎡ 중 400㎡, 1차 철거(지붕재 등)
- 측정결과: 적합(석면배출허용기준 0.01개/㎡이하)

[목록](#)[이전글](#)[석면비산농도 측정결과\(낙포동-2차\)](#)[다음글](#)[석면비산농도 측정결과\(낙포동\)](#)

Yeosu Web Contents

