

[별첨2]. 측정결과

	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	#1	부지경계선	에어샘플러 (9EA)	9.94	12월 23일 (09:30~ 13:45)	검출한계 0.002f/cc미만	-
	#2	부지경계선		9.93		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#3	부지경계선		9.96		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#4	부지경계선		9.95		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#5	위생설비입구		9.95		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#6	작업장주변(실외)1		9.87		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#7	작업장주변(실외)2		9.89		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#8	폐기물반출구1		9.96		0.005f/cc	-
	#9	폐기물반출구2		9.93		0.005f/cc	-
	#10	공시료-부지경계선	-	-	-	0개/100시야	-
	#11	공시료-위생설비입구	-	-	-	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002f/cc ~ 0.005f/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 여수시 오천2길 33-9, 오천2길 33-18 공사 구간 기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[별첨4] 석면 해체·제거 석면비산정도측정 사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부 지 경 계 선			분석결과 (기준0.01개/cm³이하) [별첨2] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별첨3] 도식도 참조
	측정시작시간:09:30	측정종료시간:13:40	
			
	측정시작시간:09:32	측정종료시간:13:42	
			
	측정시작시간:09:33	측정종료시간:13:43	
			
	측정시작시간:09:35	측정종료시간:13:45	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비입구			분석결과 (기준0.01개/cm³이하) [별 첨2] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨3] 도식도 참조
	측정시작시간:09:40	측정종료시간:10:40	
작업장 주변 (실외) 1			
	측정시작시간:09:42	측정종료시간:11:52	
작업장 주변 (실외) 2			
	측정시작시간:10:00	측정종료시간:12:10	
폐기물 반출구 1			
	측정종료시간:09:45	측정종료시간:10:45	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐 기 물 반 출 구 2			분석결과 (기준0.01개/cm³이하) [별 첨2] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨3] 도식도 참조
	측정시작시간:11:00	측정종료시간:12:00	